

Binokli kasutusjuhend

Hoiatused

- ☞ Ärge MITTE KUNAGI vaadake päikest läbi binokli. Läbi binokli läätsede koondatud päikesekiired võivad püsivalt vigastada silma võrkkesta, tagajärjeks võib olla ka pimedaks jäämine.
- ☞ Ärge jätke binoklit päikesevalgusse, kuna läbi binokli läätsede koondatud päikesekiired võivad põhjustada tulekahju.

Ohutuseeskirjad

- ☞ Ärge vaadake läbi binokli kõndimise, jooksmise, autosõidu ega muude taoliste tegevuste käigus, kuna vahemaade ja sügavuse tajumine ning perifeerne nägemine on läbi binokli vaatamisel tugevasti moonutatud.
- ☞ Ärge kiigutage binoklit rihma otsas – see võib lahti pääseda ning maha kukkuda või põhjustada kehavigastusi.

Käsitsemine

- ☞ Teravustamisel, dioptri reguleerimisel, binokli kinnitamisel statiivile ja muu käsitsemise käigus ei tohi rakendada liigset jõudu.
- ☞ Ärge laske binoklil kukkuda, hoidke neid eemal vibratsioonist, löökidest ja survest.
- ☞ Ärge mitte kunagi jätke binoklit kõrge temperatuuriga (üle 60 Celsiuse kraadi) keskkonda. Samuti ärge jätke binoklit pikemaks ajaks kuuma niiskesse keskkonda (näiteks suvel autosse) või radiaatori lähedale, kuna binokkel võib selle tulemusena deformeeruda.
- ☞ Binokli üleviimisel suure temperatuurierinevusega keskkonda tuleb binokkel asetada vutlarisse või plastikaatkotti, et võimaldada binoklil aeglaselt kohaneda keskkonna temperatuuriga. Ekstreemsetel juhtudel võivad binokli pinnale tekkida jääkristallid, mis põhjustavad roostet või muid kahjustusi. Kui temperatuurid on ühtlustunud võib binoklit kasutada.
- ☞ Binoklit tuleb võimaluse korral hoida eemal mustusest, mudast, liivast, niiskusest, mürgistest gaasidest, söövitavate ainete keskkonnast, veest ja soolasest veest ning muudest ainetest, mis võivad binokli või selle mehhanismide sisse tungida, kuna taolised ained võivad binoklit sisemiselt kahjustada või muuta selle kasutuskõlbmatuks.
- ☞ Pidage meeles, et binokkel ei ole vee- ega ilmastikukindel kui tootja ei ole märgistanud teisiti. Kui binoklile langevad veepritsmed, laske neil loomulikult ära kuivada. Seejärel puhastage plekid ja mustus puhta kuiva riidega.
- ☞ Et vältida seente kasvu läätsedel ja binokli sisemuses tuleb binoklit hoida hästiventileeritud kuivas kohas. Mitte kunagi ärge jätke binoklit ühte kappi koitõrjeks mõeldud ainete, tugevate kemikaalide või olmekeemiaga.

Maaletooja: Nordic Digital AS
Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik,
Ülenurme vald Tartumaa 61715
tel: 7337700 , faks: 7337729 info@nordic-digital.ee